






v-0.2, a=5.65
Fit
-11175
-11180
-11185
-11190
-11195
-11200
-11205
-11210
-11215
-11220
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)



v-0.3, a=5.65
Fit
-11150
-11160
-11170
-11180
-11190
-11200
-11210
-11220
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)



v-0.4, a=5.65
Fit
-11120
-11130
-11140
-11150
-11160
-11170
-11180
-11190
-11200
-11210
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.5, a=5.65
Fit
-11100
-11120
-11140
-11160
-11180
-11200
-11220
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.6, a=5.65
Fit
-11080
-11100
-11120
-11140
-11160
-11180
-11200
-11220
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.7, a=5.65
Fit
-11060
-11080
-11100
-11120
-11140
-11160
-11180
-11200
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.8, a=5.65
Fit
-11040
-11060
-11080
-11100
-11120
-11140
-11160
-11180
-11200
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)


v-0.9, a=5.65
Fit
-11040
-11060
-11080
-11100
-11120
-11140
-11160
-11180
-11200
E_tot (eV)
5
10
15
20
25
30
z (bohr)